


Achtung!
Die Phase vom Netzteil nach dem Sicherungsautomaten abzweigen!



Achtung!
Die Neutralleiter von Fräsmaschinenversorgungsleitung im Schaltkasten und 24V AC
Netzteil waren bei mir nicht zusammengelegt, d.h. den Neutralleiter für die
Ansteuerung direkt vom Netzteil abzweigen!